แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน Rim P/N.920981.0048 ตำแหน่งล้อหลังข้างซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ ใช้งานกับ รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน Rim P/N.920981.0048 ตำแหน่งล้อหน้า ข้างซ้าย-ขวา นอก-ใน พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ ใช้งานกับรตป.761
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ซท.2
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,747,203.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568

   เป็นเงิน 1,747,203.- บาท

   ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 รายการที่ 1- 5 ราคาได้จากการ PO.2150026107 ลว. 19 ก.ย. 2568
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   6.1 นายนพดล สังข์ฉิม

   6.2 เรือโท ธนานันท์ ธำรงมาศ

   6.3 นายสุริยะ ธงศิลา

เจ้าหน้าที่