

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน, คานรับตู้ลิ้นค้ำ, KING PIN PLATE, ปีกับรับตู้ลิ้นค้ำ
แผงกันชนท้าย, สกรูล้อ, ขาตั้งระยะเบรก, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, เหล็กตัวซีค้ำยันคาน พร้อมเปลี่ยนอะไหล่
ที่ชำรุด ใช้งานกับ ขตส.3096, 3098 (มีโชค)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ พท.3.กพท.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 473,603.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 กุมภาพันธ์ 2568
เป็นเงิน 473,603.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) _____ บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
 - 5.1.1 รายการที่ 1 - 7, 12, 32.1 - 32.3, 32.5, 38 - 39, 58.2 ราคาได้จากการซ่อมทำ
ขตส.3102 T2 (02/67) PO 2150022926 ลว. 2 พ.ย. 66
 - 5.1.2 รายการที่ 8 - 11, 14 - 25, 27, 32.4, 32.6, 33 - 36, 40 - 51, 53, 58.1, 58.4
ขตส.3104 T2 (15/67) PO 2150023788 ลว. 30 พ.ค. 67
 - 5.1.3 รายการที่ 31, 57 ราคาได้จาก ขตส 45-015 ซื้อเข้างาน เลขที่ใบรับพัสดุ/มอนงาน
5000062668 ลว. 4 ก.พ. 68
 - 5.2 รายการที่ 13, 26, 28 - 30, 32.7 - 32.9, 37, 52, 54 - 56, 58.3, 58.5 - 58.7
ราคาได้จากการสืบราคาจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังนี้
 - 5.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท
 - 5.2.2 บริษัท ชันเจนนูอิน พาร์ท จำกัด
 - 5.2.3 บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายสมหวัง เจริญรัตน์
 - 6.2 เรือโท ธนวัฒน์ อารมมาศ
 - 6.3 นายสุริยะ ธงศิลา
 - 6.4 ว่าที่ร้อยตรี อรุชาติ ขาทอง

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบที่มาราคากลาง
ตาม พรบ.พัสดุ 2560 มาตรา 4 (1)
(2) (3) ไม่มีราคากลางกำหนดไว้
จึงใช้ที่มาราคากลางตามข้อ 4.5

เจ้าหน้าที่