

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน, คานรับตู้ลิ้นค้ำ, KING PIN PLATE, แฉงกันชนท้าย
ซ่อมเพื่่อมรอยร้าว, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ ขตส.45-026, 45-062, 45-006 (RCK)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ขท.3 กขท.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 479,044.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ธ.ค. 68
เป็นเงิน 479,044.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
 - 5.1.1 รายการที่ 1 - 5, 34.1 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.45-051 T1 (05/68)
PO 2150024782 ลว. 27 ธ.ค. 67
 - 5.1.2 รายการที่ 6 - 11, 13 - 33, 34.2 - 34.4, 34.6 - 34.7, 35 - 56
ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.45-024 T2 (05/68) PO 2150024836 ลว. 10 ม.ค. 68
 - 5.1.3 รายการที่ 12, 34.5 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.45-060 T2 (04/68)
PO 2150024733 ลว. 12 ธ.ค. 67
 - 5.2 รายการที่ 57 - 63 ราคาได้จากการสืบราคาจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังนี้
 - 5.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท
 - 5.2.2 บริษัท ชันเจนอุอิน พาร์ท จำกัด
 - 5.2.3 บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายสมหวัง เจนจิตมัน
 - 6.2 เรือโท ธนพันธ์ อารังมาศ
 - 6.3 นายสุริยะ ธงศิลา
 - 6.4 ว่าที่ร้อยตรี อูรชาติ ขาทอง

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบที่มาราคากลาง
ร.ก. ขท. พส. 2560 มาตรา 4 (1)
เห็นว่า ไม่มีราคากลางกำหนดไว้
จึงได้สืบราคากลางตามข้อ 4.5

เจ้าหน้าที่