

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคานแข็ง 2 เพลา เปลี่ยนปีกบัวรับตู้สินค้า เชื่อมรอยรั่วบริเวณคานรับตู้สินค้า ชุดหน้า ชุดกลาง ชุดหลัง และทำสี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ ใช้งาน กับ ชตส.4005
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชท.2
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 166,228.78 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 13 มกราคม 2568  
เป็นเงิน 166,228.78 บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 รายการซื้อที่ 1-9, 12-15, 22-24 ราคาได้มาจาก PO.215005606 ลว. 23 มี.ย. 68 ชตส.4006
  - 5.2 รายการซื้อที่ 10 ราคาได้มาจาก PO.2150025100 ลว. 6 มี.ค. 68 ชตส.45-023
  - 5.3 รายการซื้อที่ 11 ราคาได้มาจาก PO.2150024816 ลว. 7 ม.ค. 68 ชตส.3009
  - 5.4 รายการซื้อที่ 16,25 ราคาได้มาจาก PO.2150025100 ลว. 6 มี.ค. 68 ชตส.45-069
  - 5.5 รายการซื้อที่ 17-19 ราคาได้มาจาก PO.2150025363 ลว. 19 พ.ค. 68 ชตส.305
  - 5.6 รายการซื้อที่ 20-21 ราคาได้มาจาก PO.2150025197 ลว. 28 มี.ค. 68 ชตส.45-039
  - 5.7 รายการซื้อที่ 26 ราคาได้มาจาก PO.2150025450 ลว. 30 พ.ค. 68 ชตส.45-100
  - 5.8 รายการซื้อที่ 27-18 ราคาได้การสอบถามจากผู้ค้า 3 ราย
    - หจก.ชญายนต์ อะไหล่
    - บ.ใจดี แมนเทนแนนท์ จำกัด
    - บ.กัมมะกิต เทคโนโลยีโมดูล จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

6.1 นายสุริยะ ธงศิลา	อกชท.
6.2 เรือโท ธนานันท์ อารงมาศ	น.ทกท.
6.3 นายนพดล สังข์ฉิม	หชท.2

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบที่มาของราคา  
ตาม พรบ.พัสดุ 2560 มาตรา 4 (1)  
(2) (3) ไม่มีราคา แหล่งข้อมูลได้  
จึงใช้ที่มาราคาเองตามข้อ 4,5

.....  
.....  
เจ้าหน้าที่