

รายการประกอบแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร และถนนสาย 5

สารบัญแบบก่อสร้าง

1. งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร และถนนสาย 5 พื้นที่รวมประมาณ 2,748.13 ตร.ม.
2. พื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูหนาประมาณ 0.07 ม. และต้องบดอัดแน่น 98% ตามมาตรฐาน MASHALL TEST SAMPLE
3. การปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต้องสม่ำเสมอ และระบายน้ำได้ดี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
4. ความหนา และขนาดพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามแบบ เป็นแนวทางการดำเนินงานเท่านั้น การทำเรื่องจะนับจำนวนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามน้ำหนักที่ผ่านเครื่องชั่งของการทำเรื่อง เป็นจำนวนน้ำหนัก(ตัน)ให้ครบตามที่การทำเรื่องฯ กำหนด (508.00 ตัน)
5. สถานที่ปรับปรุงเสริมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม แล้วแต่ตามที่การทำเรื่องฯ จะกำหนด ให้เข้าดำเนินการในแต่ละครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานที่ที่จะปรับปรุงซ่อมแซม โดยน้ำหนักรวม ต้องไม่น้อยกว่า 508.00 ตัน
6. งาน TACK COAT ด้วยยาง CRS-2 หรือเทียบเท่า ที่อุณหภูมิ 110 °F - 185 °F ในอัตราส่วน 1.5 กก./ตร.ม. พื้นที่รวมประมาณ 2,748.13 ตร.ม.

ที่	รายการ	แผ่นที่
1.	รายการประกอบแบบ และสารบัญแบบก่อสร้าง	1/4
2.	แบบผังบริเวณ	2/4
3.	แบบแปลนพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	3/4
4.	รูปตัดการเสริมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	4/4



 (นายธีรวัศ บริททอง)
 ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
 กย.51529



โครงการ
 งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 บริเวณสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
 และถนนสาย 5

เขียน	นาย ณัฐพงษ์ พัดไธ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	นาย ประพัฒน์ ผลประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก	-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง	-
ผู้อำนวยการกอง	นาย ธีรวัศ บริททอง กย. 51529


แบบแสดง		
รายการประกอบแบบ และสารบัญแบบก่อสร้าง		
วันที่	แผ่นที่	รวมแผ่น
20/10/2568	1	1/4



โครงการ
งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บริเวณสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
และถนนสาย 5

เขียน	นาย ณัฐพงษ์	พัติน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	นาย ประพัทธ์	ผลประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก	-	
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง	-	
ผู้อำนวยการกอง	นาย ชีวินท์	ปริงทอง ภย. 51529

แบบแสดง		
แบบผังบริเวณ		
 (นายธีรนนท์ ปริงทอง) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา ภย.51529		
วันที่	แผ่นที่	รวมแผ่น
20/10/2568	2	2/4



รูปตัดการเสริมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๙๙
(นายธีรนนท์ บริงทอง)
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
ภย.51529



โครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บริเวณสถานีตรวจสอบสินค้าเอกซเรย์กรมศุลกากร
และถนนสาย 5

เขียน	นาย ธีรนนท์	ทศโน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	นาย ประพัฒน์	ผลประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก	-	
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง	-	
ผู้อำนวยการกอง	นาย ธีรนนท์	บริงทอง ภย. 51529

แบบแสดง		
รูปตัดการเสริมพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
วันที่	แผ่นที่	รวมแผ่น
20/10/2568	4	4/4