

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน Twistlock Pin, Side Shifting Lifting Cylinder และซ่อมทำโครงสร้าง SPREADER พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ รถป 755 (รถเกิดอุบัติเหตุ)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชท.2 กขท. ผท.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,985,492.60 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เป็นเงิน	2,985,492.60	บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	-	บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 รายการที่ 1 - 5, 8 - 9, 11, 31-35, 37-46, 56 ราคาได้มาจากการสอบถามจากผู้ค้า 3 ราย
 - หจก.เอสบี ออโต้ พาร์ท
 - บ ชาติรัตน์ จำกัด
 - หจก.ชญายนต์ อะไหล่
 - 5.2 รายการที่ 6 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.757 PO.2150024370 ลว. 11 ก.ย. 67
 - 5.3 รายการที่ 10 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.753 PO.2150024998 ลว. 14 ก.พ. 68
 - 5.4 รายการที่ 12-13 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.749 PO.2150023209 ลว. 3 ม.ค. 67
 - 5.5 รายการที่ 14-17 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อม รถป. 751 PO.2150025308 ลว. 25 เม.ย. 68
 - 5.6 รายการที่ 18-19 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อม รถป.753 PO.2150025453 ลว. 5 มี.ย. 68
 - 5.7 รายการที่ 20 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.756 PO.2150023714 ลว. 20 พ.ค. 67
 - 5.8 รายการที่ 21 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.746 PO.2150025077 ลว. 4 มี.ค.68
 - 5.9 รายการที่ 22 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.752 PO.2150024684 ลว. 3 ธ.ค. 67
 - 5.10 รายการที่ 23-24 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.758 PO.2150024873 ลว. 23 ม.ค.68
 - 5.11 รายการที่ 25-26 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.754 PO.2150025095 ลว. 5 มี.ค.68
 - 5.12 รายการที่ 27-28, 30 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.751 PO.2150025077 ลว. 4 มี.ค.68
 - 5.13 รายการที่ 29 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.750 PO.2150025148 ลว. 20 มี.ค.68
 - 5.14 รายการที่ 36 เป็นราคาที่ได้จาก ใบรับพัสดุคงคลัง เลขที่ 490089950 ลว. 27 พ.ค. 68
 - 5.15 รายการที่ 47-53, 55 เป็นราคาที่ได้จากการซ่อมทำ รถป.751 PO.2150025301 ลว. 25 เม.ย.68
 - 5.16 รายการที่ 54 เป็นราคาที่ได้จาก PO.2150024003 ลว. 10 ก.ค.67
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายสุริยะ ธงศิลา ออกขท.
 - 6.2 เรือโท ธนวัฒน์ อารงมาศ น.ทกท.
 - 6.3 นายนพดล สังข์ฉิม หขท.2