

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำระบบกันสะเทือน, ระบบกันเบรก, คานรับตู้สินค้า, ซ่อมซึ่งมีรอยร้าว KING PIN PLATE, แกนน็อตล้อ พروມเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ ชตส.45-017, 45-087 (RCK)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชท. 3 กชท.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 486,373.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 ม.ค. 2568
เป็นเงิน 486,373.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
 - 5.1.1 รายการที่ 1 - 5, 27.1, 28 - 38, 42 - 55, 56.1 - 56.4, 56.6 - 56.7 ราคาได้จากการซ่อมทำ ชตส.45-053 T1 (01/68) PO 2150024494 ลว. 29 ต.ค. 67
 - 5.1.2 รายการที่ 6 - 26, 27.2 - 27.3 ราคาได้จากการซ่อมทำ ชตส.45-044 T2 (22/67)
PO 2150024373 ลว. 11 กย. 67
 - 5.1.3 รายการที่ 39 - 41, 56.5 ราคาได้จากการซ่อมทำ ชตส.45-065 T1 (24/67)
PO 2150024167 ลว. 16 สค. 67
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายสมหวัง เจนจิตมั่น
 - 6.2 เรือโท ธนาณัท สำราญมาศ
 - 6.3 นายสุริยะ คงศิลpa
 - 6.4 นายประเมธ โชคิรัตน์

5

28