

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก, ระบบกันสะเทือน, KING PIN PLATE, การ์ดกันรถจักรยายนยนต์
แกนล้อ, แท้ข้าง, บังโคลนเหล็ก, ปีกบัวรับตุ้ลสินค้า, สกรูล้อ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ
ขตส.45-039, 3125 (RCK), (มีโชค)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ขท.3 กขท.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 494,222.30...บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).... 27 ก.พ. 2563
เป็นเงิน 494,222.30.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
 - 5.1.1 รายการที่ 1 - 18 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.45-055 T1 (04/68)
PO 2150024731 ลว. 12 ธ.ค. 67
 - 5.1.2 รายการที่ 19 - 22, 27 - 38, 41 - 49, 52 - 53, 54.1, 54.5, 54.8 - 54.10
ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.3124 T2 (10/67) PO 2150023447 ลว. 27 ก.พ. 67
 - 5.1.3 รายการที่ 23, 54.2 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.3137 T1 (29/67)
PO 2150024356 ลว. 9 ก.ย. 67
 - 5.1.4 รายการที่ 24 - 25 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.45-054 T2 (08/68)
PO 2150024867 ลว. 20 ม.ค. 68
 - 5.1.5 รายการที่ 26, 54.4 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.3102 T2 (02/67)
PO 2150022926 ลว. 2 พ.ย. 66
 - 5.2 รายการที่ 39 - 40, 50, 54.6 - 54.7 ราคาได้จากการสืบราคาจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังนี้
 - 5.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท
 - 5.2.2 บริษัท ชันเจนนูอิน พาร์ท จำกัด
 - 5.2.3 บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายสมหวัง เจริญรัตน์
 - 6.2 เรือโท ธนพันธ์ อารังมาศ
 - 6.3 นายสุริยะ ธงศิลา
 - 6.4 นายปรเมธ โชติรัตน์

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้ว
 ลง. น.พร. พ.ศ. 2563 มาตรา 4 (1)
 (2) 3) ไม่มีราคากลางกำหนดไว้
 จึงใช้ตามราคาของตลาดจริง 4,5

 เจ้าหน้าที่