

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน PRESSURE SENSOR และ WIRING HARNESS พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ ใช้งานกับ รตส.4079 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแบบ LED ขนาด 24V. 50W. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ ใช้งานกับ รตส.4054
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชท.2
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,292.40 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568
เป็นเงิน 198,292.40 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 รายการที่ 1-2 ราคาได้มาจากการสอบถามจากผู้ค้า 3 ราย
 - บ. ชันเจนนูอิน พาร์ท จำกัด
 - หจก. เอสบี ออโต้พาร์ท
 - หจก. ชญายนต์ อะไหล่
 - 5.2 รายการที่ 3-4 ราคาได้มาจาก PO.2150024169 ลว.16 ส.ค. 67 รตส.4078
 - 5.3 รายการที่ 5-7 ราคาได้มาจาก PO.2150024857 ลว.14 ม.ค. 68 รตส.4055
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายจักรพันธ์ สงสาย
 - 6.2 เรือโท ธนนันท์ อารังมาศ
 - 6.3 นายสุริยะ ธงศิลา

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบใบราคากลาง
ตาม พ.ร.บ. 108.01 มาตรา 4 (1)
นาย.....
ตำแหน่ง.....
วันที่..... 4.5
.....
.....