

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน, บังโคลนเหล็ก, เพลาล้อ, ระบบไฟฟ้า, ระบบลม
WHEEL-RIM พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ ขตส.3011 (RCK)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ขท.3 กขท.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 472,058.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 ธ.ค. 2568
 เป็นเงิน 472,058.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
 - 5.1.1 รายการที่ 1 - 2, 38, 39.1, 39.11 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.3102 T2 (17/68)
 PO 2150025666 ลว. 15 ก.ค. 2568
 - 5.1.2 รายการที่ 5 - 8, 10 - 16, 23 - 24, 39.2 - 39.3, 39.7
 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.3127 T1 (20/68) PO 2150025536 ลว. 18 มี.ย. 2568
 - 5.1.3 รายการที่ 17, 19 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.3125 T1 (12/68)
 PO 2150025197 ลว. 28 มี.ค. 2568
 - 5.1.4 รายการที่ 22 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.3112 T2 (05/67)
 PO 2150023128 ลว. 14 ธ.ค. 2566
 - 5.1.5 รายการที่ 25, 27 - 28, 39.9 ราคาได้จากการซ่อมทำ ขตส.306
 จ้างซ่อมทำเปลี่ยน (ขท.2/ขตส. จ.006/2567) PO 2150023113 ลว. 12 ธ.ค. 2566
 - 5.1.5 รายการที่ 33 ราคาได้มาจากใบรับพัสดุ/ใบรับมอบงาน เลขที่ 5000068069 ลว. 19 ก.ย. 68
 - 5.2 รายการที่ 3 - 4, 9, 18, 20 - 21, 26, 32, 34 - 37, 39.4 - 39.6, 39.8, 39.10
 ราคาได้จากการสืบราคาจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังนี้
 - 5.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท
 - 5.2.2 บริษัท ชันเจนนูอิน พาร์ท จำกัด
 - 5.2.3 บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายสมหวัง เชนจิตมัน
 - 6.2 เรือโท ธนวัฒน์ อารังมาศ
 - 6.3 นายสุริยะ ธงศิลา

(2) (2) 4,5
 ๘

แนบมา