

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน รังผึ้งอินเตอร์คูลเลอร์, เท้าเหยียบคันเร่ง, คันเร่งไฟฟ้า, สายไฟส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ รหส.3115, 3149, 3177, 3323 (OTTAWA), (TERBERG)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชท.3 กชท.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 354,651.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 ธ.ค. 2568
เป็นเงิน 354,651.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
 - 5.1.1 รายการที่ 1 - 2 ราคาได้จากการซ่อมทำ รหส.3137 T1 (06/68)
PO 2150025053 สว. 26 ก.พ. 68
 - 5.1.2 รายการที่ 3 - 4, 8 - 9 ราคาได้จากการซ่อมทำ รหส.3163, 3125 T1 (13/68)
PO 2150025504 สว. 12 มิ.ย. 68
 - 5.1.3 รายการที่ 5 - 7 ราคาได้จากการซ่อมทำ รหส.3199 T1(14/66)
PO 2150022400 สว. 14 มิ.ย. 66
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายสมหวัง เจนจิตมัน
 - 6.2 เรือโท ธนินทร์ อารังมาศ
 - 6.3 นายสุริยะ ธงศิลา

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่มาราคากลาง
ตาม พ.บ.พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (1)
(2) (3) ไม่มีราคากลางกำหนดไว้
จึงใช้ที่มาราคากลางตามข้อ

เจ้าหน้าที่