

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน CABLE SPREADER พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ ใช้งานกับ รตส. 4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน SIGNAL LAMP LED พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ รตส.4077
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชท.2
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 221,062.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มกราคม 2568
เป็นเงิน 221,062.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 รายการซื้อที่ 1-3 ราคาได้มาจาก PO.2150024969 ลว. 21 ก.พ. 68 รตส.4061
 - 5.2 รายการซื้อที่ 4 ราคาได้มาจากการสอบถามจากผู้ค้า 3 ราย
 - บ. ชันเจนนูอิน พาร์ท จำกัด
 - หจก. เอสบี ออโต้ พาร์ท
 - หจก. ชญายนต์ อะไหล่
 - 5.3 รายการซื้อที่ 5 ราคาได้มาจาก PO.2150026058 ลว. 11 ก.ย. 68 รตส.4069
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายสุริยะ ธงศิลา	อกชท.
6.2 เรือโท ธนานันท์ อารงมาศ	น.ทกท.
6.3 นายนพดล สังข์ฉิม	หชท.2

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบที่มีราคากลาง
ตาม พรบ.พัสดุ 2560 มาตรา 4 (1)
(2) (3) ไม่มีราคากลางกำหนดไว้
จึงใช้ที่มีราคากลางตามข้อ 4, 5

.....
เจ้าหน้าช้