

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนชุดคอมไฟท้าย ซ้าย-ขวา, PRESSURE SWITCH (ไฟเบรค) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ รตส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน COIL ระบบสวิง (ขวา) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ ใช้งานกับ รตส.4070
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชท.2
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 114,960.80 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569  
เป็นเงิน 114,960.80 บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 รายการข้อที่ 1, 3, 4-5 ราคาได้มาจาก PO.2150025031 ลว. 21 ก.พ. 68 รตส.4071
  - 5.2 รายการข้อที่ 2 ราคาได้มาจาก PO.2150025232 ลว. 8 เม.ย. 68 รตป.757
  - 5.3 รายการข้อที่ 6-7 ราคาได้มาจาก PO.2150025080 ลว. 4 มี.ค. 68 รตส.4062
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นายสุริยะ ธงศิลา ออกชท.
  - 6.2 เรือโท ธนนันท์ อ่างรงค์ น.ทกท.
  - 6.3 นายนพดล สังข์ฉิม หชท.2